

# TIPP FÜR DEN FACHMANN

## INPULSA

### DIE PROBLEMATIK

Zum Anbringen von Traglatten werden immer zwei Mitarbeiter benötigt. Ferner sind Zusatzmaßnahmen erforderlich, um den Lattenstoß regelkonform auszubilden. Durch die vorgeschriebenen Mindestabstände der Nägel am Lattenkopf muss die Konterlatte im Bereich der Dachlatten verbreitert werden (doppelte Konterlatte).

### DAS RESULTAT

Die Nichterfüllung der DIN 1995.1-1, die die Nagelabstände vom Dachlattenkopf regelt, führt zur Beanstandung der Bauleistung mit teuren Folgen für den Verarbeiter.

## DACHLATTENHALTER INPULSA

Mit dem Dachlattenhalter Inpulsa wird der Dachlattenstoß regelkonform und sicher auf der Konterlatte ausgeführt.

Ferner ermöglicht der Dachlattenhalter eine 1-Mann-Montage von Traglatten. Der bisher notwendige zweite Mitarbeiter entfällt.

